




Суппорт правый С25-4А.13.000-01 СБ (лист 1/6)



Суппорт правый С25-4А.13.000-01 СБ (лист 2/6)




Ограждение С25-4А.13.100 СБ (лист 3/6)





Ограждение С25-4А.13.100 СБ (лист 4/6)






Шпиндель ШУ.11.000-10 СБ (лист 5/6)






Суппорт левый С25-4А.14.000-01 СБ (лист 1/8)





Суппорт левый С25-4А.14.000-01 СБ (лист 2/8)




Ограждение С25-4А.14.100 СБ (лист 3/8)









Пружим С25-4А.14.300 СБ (лист 5/8)



Прижим С25-4А.14.300 СБ (лист 6/8)




Шпиндель ШУ.11.000-11 СБ (лист 7/8)





Шпindelь ШУ.11.000-11 СБ (лист 8/8)







Суппорт верхний С25-4А.15.1.000 СБ (лист 1/13)






Суппорт верхний С25-4А.15.1.000 СБ (лист 3/13)












Опора дополнительная С25-4А.15.500-02 СБ (лист 6/13)




Опора дополнительная С25-4А.15.500-02 СБ (лист 7/13)




Прижим передний С25-4А.15.1.300 СБ (лист 8/13)







Прижим С25-61.15.300 СБ (лист 10/13)







Шпindel ШУ.11.000-04 СБ (лист 12/13)



Шпindelь ШУ.11.000-04 СБ (лист 13/13)